

GALILEO 179


HELVI BAG L

21905139K

	GALILEO 179
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power 60%	4,8 KW
U_o	52 V
Amp. Min-Max	5 ÷ 160 A
Duty Cycle 40°C	160A @ 60% 130A @ 100%
Ø Electrode	1,6 ÷ 4 mm
Electrode type	6013 - 7018
Insulation	H
Protection degree	IP23S
Dimens. (LxWxH)	335x140x245 mm
Box (LxWxH)	430x180x305 mm
Weight box/net	6,7 / 6,2 Kg
Code	99806008
Dim. in Helvi Bag XL	610x305x350 mm
Weight in Helvi Bag XL	10,6 / 8,0 Kg
Code in Helvi Bag XL	99806010



HELVI CONFIGURATION KIT

	GALILEO 179
Ground cable	43210170 · 25mm ² · 2m
Welding cable	43205097 · 25mm ² · 3m
Helvi Bag XL	21905139K · 540x225x250 mm
Kit Code	99806010

EN • Easy-to-use welding inverters: optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. They are equipped with STICK/TIG (lift arc) selector. They can be connected to power sources and long connection lines. They are ideal for maintenance jobs and workshops applications.

IT • Inverter di saldatura facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono dotati di selettore STICK/TIG (lift arc). Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

ES • Inversores para soldadura de muy fácil empleo. Muy buenas características de soldadura con todo tipo de electrodos (rutiles, básicos, inoxidables). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apagado del arco. Tienen conmutación STICK/TIG (lift arc). Se pueden alimentar con grupos y grandes largos de cable. Especialmente indicados para el montaje y el mantenimiento industrial.

DE • Robustes, leichtes Tragbares, Elektroden WIG Lift Arc Schweißgerät. Beste Schweißergebnisse beim verschweißen von Rutile, Elektroden und CrNi Elektroden auch bei Generatorbetrieb oder langen Zuleitungen. Stufenlose Einstellung des Schweißstroms. Anwahl der verfahren E-Hand und WIG Lift Arc. LED Anzeige für Betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur. Als Set im stabilen Aluminium oder Kunststoffkoffer mit Masse und Schweißkabel, Schweißschild sowie Schlackehammer mit integrierter Drahtbürste lieferbar.

FR • Onduleurs pour soudage très faciles à utiliser. Ils travaillent avec tous types d'électrodes enrobées. (rutile basique inox) Ils son compactes et légères. Ils ont la possibilité de soudage STICK/TIG (lift arc) On les peut utiliser avec de groupes électrogènes et avec des longues câbles d'alimentation. Idéales pour les travaux de maintenance industriel.